

Obecní úřad Bory

ulice, č.p.: Dolní Bory 232
počet podlaží: 3

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: Bariérový



Popis stavu objektu:

Z přilehlého parkoviště vede k hlavnímu vstupu 6 schodů. U schodů jsou přiloženy ližiny (sklon 54 %, délka 225 cm). U vchodu není instalován zvonek. Nad schody je manipulační plocha šířky 240 cm, hloubky 150 cm. Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 77 a 83 cm, otevírají se směrem ven, nemají madla a kontrastní značení prosklených ploch. Za dveřmi jsou další schody s ližinami (sklon 54 %, délka 225 cm). Výškový rozdíl mezi podlažími je možné překonat jen po schodišti. Kanceláře úřadu se nacházejí ve 2. NP, mají světlé šířky dveří 80 cm. Chodby skýtají dostatečný manipulační prostor. Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu výtahu, s bezbariérovým přístupem ke všem nástupním místům (v exteriéru z boku budovy), i na rekonstrukci toalet.



Obecní knihovna Bory

ulice, č.p.: Dolní Bory 232
počet podlaží: 1 (v 2. NP budovy)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bariérový (bezbariérový v prostorách knihovny)
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: Bariérový



Popis stavu objektu:

Prostory knihovny se nachází ve stejné budově jako obecní úřad - návštěvníci používají také stejný vstup (parametry viz výše). Prostory knihovny se nacházejí v 2. nadzemním podlaží. Výškový rozdíl mezi podlažími je nutné překonat po schodišti (šířka 245 cm, bez kontrastního značení, zábradlí na obou stranách). Dveře do knihovny mají světlou šířku 80 cm, manipulační prostor před nimi i za nimi je dostatečný. Pohyb mezi regály a u obslužného místa je dále bez bariér. Toalety jsou zde běžné, bariérové.

