

Obecní muzeum Bory

ulice, č.p.: Dolní Bory 40
počet podlaží: 2 (prostory muzea v 1.NP)

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: ANO, bariérové
celkové hodnocení: Bariérový



Popis stavu objektu:

Z dlážděného chodníku u autobusové zastávky procházejí návštěvníci muzea brankou šířky 100 cm. Vyhrazené parkovací stání zde není, ale po domluvě lze vjet na pozemek muzea, před vstup. Ke vstupu vedou 4 schody, které je možné překonat za pomoci mobilních ližin (sklon 39 %, délka 163 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlé šířky křídel 57 a 61 cm, otevírají se směrem ven a nemají madla. Vzhledem ke směru otevírání dveří není nad schody dostatečný manipulační prostor. Zádveří má šířku 157 cm a délku 340 cm. Dveře v zádveří mají světlé šířky křídel 54 a 57 cm. Další dveře do expozičních prostor muzea mají pak křídla široká 66 a 72 cm. V budově má zázemí také mateřské centrum (dveře šířky 80 cm). V 1. NP jsou běžné bariérové toalety.



COOP - prodejna potravin

ulice, č.p.: Dolní Bory 163
počet podlaží: 1

přístup do objektu: Bariérový
pohyb uvnitř objektu: Bezbariérový
WC: NE (nepřístupné veřejnosti)
celkové hodnocení: Bariérový



Popis stavu objektu:

V blízkosti prodejny se nachází jedno vyhrazené parkovací stání. Výškový rozdíl mezi chodníkem a prostranstvím před vstupem překonávají zákazníci po schodech (4 stupně), popř. pomocí přiložených ližin (sklon 41 %, délka 190 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře mají světlou šířku hlavního křídla 90 cm, otevírají se směrem ven a mají vodorovná madla na obou stranách. V zádveří je dostatečný manipulační prostor. Další dveře v zádveří mají shodné parametry jako dveře hlavní. Pohyb v prodejně je bezbariérový, obslužné plochy u pokladen jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

